

## АКТ ОСМОТРА

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении правообладателя ранее учтенных объектов недвижимости

09.12.2024г.

№72

Настоящий акт составлен в результате проведенного 09.12.2024 г. в 11 часов 00 минут осмотра объекта недвижимости жилого дома, кадастровый номер 36:05:1700003:74, расположенного по адресу: Воронежская область, Бутурлиновский район, с. Гвазда, ул. Комарова, 60, комиссией в составе:

главы Гвазденского сельского поселения  
Бутурлиновского муниципального района Николенко И.В.

начальника отдела муниципального хозяйства,  
строительства, архитектуры и экологии администрации  
Бутурлиновского муниципального района Небогина Р.А.

старшего инспектора по вопросам землепользования  
администрации Гвазденского сельского поселения  
Бутурлиновского муниципального района Солодухина А.И.  
в "отсутствии" правообладателя указанного ранее учтенного объекта недвижимости.

При осмотре осуществлена фотофиксация объекта недвижимости. Материалы фотофиксации прилагаются.

Осмотр произведен в форме визуального осмотра.

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный объект недвижимости прекратил свое существование.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:



/Николенко И.В./

/Небогин Р.А./

/Солодухин А.И./

