

АКТ ОСМОТРА

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении правообладателя ранее учтенных объектов недвижимости

09.12.2024г.

№75

Настоящий акт составлен в результате проведенного 09.12.2024 г. в 11 часов 40 минут осмотра объекта недвижимости жилого дома, кадастровый номер 36:05:1700013:78, расположенного по адресу: Воронежская область, Бутурлиновский район, с. Гвазда, ул. Ленина, 76, комиссией в составе:

главы Гвазденского сельского поселения
Бутурлиновского муниципального района Николенко И.В.

начальника отдела муниципального хозяйства,
строительства, архитектуры и экологии администрации
Бутурлиновского муниципального района Небогина Р.А.

старшего инспектора по вопросам землепользования
администрации Гвазденского сельского поселения
Бутурлиновского муниципального района Солодухина А.И.
в "отсутствии" правообладателя указанного ранее учтенного объекта недвижимости.

При осмотре осуществлена фотофиксация объекта недвижимости. Материалы фотофиксации прилагаются.

Осмотр произведен в форме визуального осмотра.

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный объект недвижимости прекратил свое существование.

Подписи членов комиссии.

Председатель комиссии _____ /Николенко И.В./

_____ /Небогин Р.А./

_____ /Солодухин А.И./



