

## АКТ ОСМОТРА

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении  
правообладателя ранее учтенных объектов недвижимости

"04" ноября 2024 г.

№ 19

Настоящий акт составлен в результате проведенного 04.11.2024 г. в 09 часов 45 минут осмотра объекта недвижимости жилой дом, кадастровый номер 36:05:4000005:158, расположенного по адресу: с.Чулок ул.Октябрьская д.15

комиссией в составе:

### Председатель:

Глава Чулокского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Ефремов А.С.

### Члены комиссии :

Инспектор по вопросам землепользования администрации Чулокского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Редина Ю.Ю.

Председатель совета народных депутатов Семенченко А.Е.

В "отсутствии" правообладателя указанного ранее учтенного объекта недвижимости.


При осмотре осуществлена фотофиксация объекта недвижимости. Материалы фотофиксации прилагаются.

Осмотр произведен в форме визуального осмотра.

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный объект недвижимости прекратил свое существование.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:



/Ефремов А.С.

/Редина Ю.Ю./

/Семенченко А.Е./

